



After

修繕を行うことで、安全の確保と

Before



老朽化した施設は有資格者がプロの視点で
総合的に判断し修繕提案をいたします。



After

美観の復活をお約束いたします。



Before

休憩施設

修景施設

建築施設

遊具施設

土木資材

修繕

ガーデニング

Before

小学校のブランコの金具です。

経年により、発錆が起きています。これにより、ブランコの揺れにも影響が出ていました。





After

金具を交換するだけですが、これ一つで、子供たちが、安全に楽しく遊べるようになりました。

木製品だけでなく、鋼材の修繕でも喜んで対応させていただきます。

Before

植物園にある木製階段です。
経年劣化によりこのように危険な状態になっていました。





After

木製の特徴でもある、加工が容易に出来るといったメリットを活かすことで複雑な形でも部分修繕が可能です。

Before

修繕の依頼をお受けして公園に行くと東屋の下に設置されているベンチの座板が傾き、1枚外れていました。





After

脚部は既設の物を使用し、座板と受けは国産桧を使用し、乾燥による割れを防止する為に背割り加工を施しました。
公園に遊びに来ていた小学生も作業風景を夢中で見ていました。
ただ物を直すだけでなく、人の手によって物が造られていること、物を大切にしないといけないということも、感じていただきたいと思います。

Before

修繕前の水上デッキの写真です。

劣化してきている部分もあり、点検道具を使い、1枚ずつ点検をして危険度の高いところから優先して提案いたしました。





After

お客様の予算に応じて、危険度の高い部分だけを交換するだけで利用される方々の安全を最大限確保し、安心して利用いただけるように仕上げました。

Before

とある住宅街にある公園のブランコです。

せっかくあるのに、このままでは 子供たちが遊んでくれないのではないかと思います。

親御さんも子供たちも、きれいで安全な遊具を利用したい気持ちは同じだと思います。





After

吊金具から座板まですべて交換をし、桁は塗装をしました。

ブランコは、代表的な遊具だと思います。

最近の子供は公園で遊ぶ機会が減ったといったことを耳にするたび少しさびしくなります。私たち、大人たちが安全で楽しめる場を提供していくことが問題解決の糸口になると思います。

Before

これは駅前に設置されているベンチです。ガタついている部分もあり、
落ち着いて座ることのできない状態になっていました。





After

従来の物とは、仕様を変えて、大きめの材を使い隙間の数を減らすことで座り心地が良くなり、強度面でも安心していただけるように直させていただきました。そして木ならではの温もりも感じられるようになりました。

Before

既設パーゴラ桁及びルーバー部分鋼材腐食大





After

支柱部分は再利用し鋼製桁及びルーバー合成木材製に交換
 ＊新設するより、総工費が半分程度に抑えられ見た目もすごくきれい
 になった。役所担当者にも好評であった。